


POSIZIONAMENTO
POSITIONNEMENT





- Effettuare sul terreno uno scasso minimo di 600x450x400mm di profondità.
- Riempire lo scasso con calcestruzzo R425(A), posizionare la piastra(B) di fondazione e livellarla accuratamente.
- A solidificazione avvenuta alloggiare il motoriduttore sulla piastra di fondazione, avendo cura che le 4 viti M12 saldate sulla piastra si inseriscano perfettamente nelle asole poste alla base(C) dell'automatismo.
- Avvitare 4 dadi sulle suddette viti.
N.B.: Le piastre (B)(C) sono dotate di un foro destinato al passaggio dei cavi elettrici pertanto, prima di riempire lo scasso con il calcestruzzo, assicurarsi che sul foro finisca una guaina per cavi elettrici a norma.

- Effectuer sur le terrain une tranchée de 600x450x400mm de profondeur.
- Remplir la tranchée avec du béton R425 (A), positionner la plaque (B) de fondation et niveller la soigneusement.
- Après la solidification positionner le motoréducteur sur la plaque de fondation en faisant attention que les 4 vis M12 soudées sur la plaque s'insèrent parfaitement dans les trous sur la base (C) de l'automatisme.

- Visser 4 écrous sur les vis susmentionnées.
N.B. Les plaques (B) (C) sont fournies avec un trou central pour le passage des câbles électriques, cependant, avant de remplir la tranchée avec du béton, il faut s'assurer que sur le trou il y a une gaine à norme pour les câbles électriques

ENCOMBREMENTS
INGOMBRI




REGOLAZIONE DELLA FRIZIONE

Togliere la tensione di alimentazione.
Per regolare la frizione operare come segue:
- Agire sul grano "A" nel modo seguente:
- Senso orario = minore sensibilità della frizione e maggiore forza di spinta.
- Senso antiorario = maggiore sensibilità della frizione e minore forza di spinta.


REGLAGE DE LA FRICTION

Fermer alimentation.
Pour le réglage de la friction opérer comme suit:
- Agir sur le grain "A" de manière suivante:
- Sens horaire = moins sensibilité de la friction et plus force de poussée.
- Sens anti-horaire = plus sensibilité de la friction et moins force de poussée.

COLLEGAMENTI ELETTRICI
DELL'IMPIANTO



SCHEMA DU CABLAGE



- 1) Attuatore LEPUS 2) Fotocellula Sx 3) Fotocellula Dx
4) Costa meccanica 5) Pulsante a chiave 6) Lampeggiatore
7) Ricevente 8) Antenna 9) Cartello segnaletico
10) Centralina di comando 11) Differenziale 16A - 30mA

- 1) Opérateur LEPUS 2) Photocellule gauche 3) Photocellule droite
4) Tranche 5) Poussoir à clé 6) Lampe clignotante 7) Récepteur
8) Antenne 9) Panneau d'avertissement 10) Armoire de commande
11) Interr. différentiel 16A - 30mA

SISTEMA DI SBLOCCO

Per sbloccare operare come segue:

-Afferrare la maniglia dello sblocco (G) e tirare verso l'esterno vincendo la resistenza della molla interna.
-Ruotare la maniglia di 90° verso destra o sinistra e rilasciarla ripiegandola a 90°.

Per ribloccare operare come segue:

-Afferrare la maniglia e ruotarla di 90° verso destra o sinistra.
-Spingerla verso l'interno fino a battuta.
-Muovere manualmente l'anta fino a quando non si ha il reinnesto degli ingranaggi dopo di che il sistema è ripristinato per l'utilizzo automatico.

SYSTEME DE DEVERROUILLAGE

Pour déverrouiller il faut procéder comme suit:

-Saisir la poignée du déverrouillage (G) et tirer dans la direction extérieure en battant la résistance du ressort interne.
-Tourner la poignée 90° dans la direction droite ou gauche et la laisser de nouveau en la recourbant à 90°.

Pour verrouiller la porte il faut procéder comme suit:



-Saisir la poignée et la tourner 90° dans la direction droite ou gauche.
-Pousser la poignée dans la direction interne, jusqu'à l'arrêt.
-Déplacer le vantail manuellement jusqu'à atteindre le renclenchement des engrenages après le système est retabli pour l'emploi automatique.

DATI TECNICI

Motore elettrico	Monofase
Tensione di alimentazione	230V±5%
Potenza assorbita	450W
Velocità rotazione motore	1400giri/min
Temp. di funzionamento	-20°C+55°C
Grado di protezione	IP55
Frizione	Bidisco bagno d'olio
Fincorsa	Meccanico
Velocità cancello	0.175 m/s
Pignone	Z16 m4
Peso Max Cancelli	1600Kg

DONNEES TECHNIQUES


Moteur électrique	Monophasé
Alimentation	230V±5%
Puissance moteur	450W
Vitesse rotation moteur	1400tours/min
Temp. de travail	-20°C+55°C
Degré de protection	Ip55
Friction	Bidiscs bain d'huile
Fin de course	Mécanique
Vitesse portail	0.175 m/s
Pinion	Z16 m4
Max charge utile	1600Kg




SBLOCCO ESTERNO
DEVERROUILLAGE
EXTERIEUR

Cassetta di sicurezza
Boîte de sécurité


MONTAGGIO DELLA
CREMAGLIERA




MONTAGE DE LA
CREMAILLE



ALLINEAMENTO DELLA
CREMAGLIERA



ALIGNEMENT DE LA
CREMAILLE






ANALISI DEI RISCHI


I punti indicati dalle frecce sono da considerarsi potenzialmente pericolosi per cui l'installatore deve eseguire un'accurata analisi dei rischi al fine di prevenire i pericoli di schiacciamento, convogliamento, cesoiamento, uncinamento, intrappolamento, arantendo così un'installazione sicura che non arrechi danni a persone, cose, animali (Rif. legislazioni vigenti nel paese d'installazione.).

ANALYSE DES RISQUES

Les points indiqués par les flèches doivent en puissance être considérés dangereux; pour cela l'installateur doit exécuter une analyse des risques appropriée dans le but de prévenir les dangers d'écrasement, trainement, cisaillement, accrochement et blocage, de manière que l'installation soit sûre et ne cause pas des dommages à personnes, choses et animaux. (Ref. Legislation en vigueur dans le pays d'installation.).





POSITIONING
POSICIONAMENTO



-Dig a hole of 600x450x400.
-Fill the hole with lime R 425 (A), place the installation plate (B) and level carefully.
-When the cement is solid, fix the motor reducer on the plate, making sure that the 4 screws M12 welded on the plate fit completely in the holes which are at the base of the operator (C).
-Screw the 4 nuts.
Note: Our plates (B) (C) have got a hole for cable wiring so check that the hole is provided with a rule conform bearing for electric cables before filling the dig with cement.

-Efectuar una excavación en el terreno que alcance los 600x450x400 de profundidad
-rellenar la excavación con hormigón R425 (A), colocar la placa de fundación (B), y nivelarla con precisión.
-Cuando esté solidificada, colocar el motorreductor encima de la placa de fundación, teniendo cuidado que los cuatro tornillos M12 soldados se incastren perfectamente en las ojales puestas en la base (C) del automatismo.
-Atornillar 4 tuercas en dichos tornillos
N.B: Las placas (B) (C) son provistas de un agujero por el tránsito de los cables eléctricos, por eso antes de rellenar la excavación con hormigón, asegurarse que en el agujero sea puesta una vaina a norma para cables eléctricos

OVERALL DIMENSIONS
ESPACIO NECESARIO




CLUTCH ADJUSTMENT

Cut current supply
In order to adjust the clutch it is necessary to:
-Act on the scub "A" as follows
-Turning clockwise=less clutch sensibility/ more thrust force
-Counter clockwise=more clutch sensibility/ less thrust force


REGULACIÓN DEL EMBRAGUE

Quitar la tensión de alimentación.
Para regular el embrague obrar como sigue:
- Obrar sobre el tornillo "A" en la siguiente manera:
- Sentido retrógrado = menor sensibilidad del embrague y mayor fuerza de empuje
- Sentido directo = mayor sensibilidad del embrague y menor fuerza de empuje.

CABLE LAYOUT



CONEXIONES ELECTRICAS
DE LA INSTALACIÓN



- 1) LEPUS PLUS operator 2) Left photocell 3) Right photocell
4) Mechanic safety edge 5)key switch 6) Flashing warning lamp
7) Radio receiver 8) Antenna 9) Warning notice
10) Connector block 11) Differential Switch 16A - 30mA

- 1) Actuador LEPUS 2) Fotocélula Iz 3) Fotocélula De 4) Borde de protección neumático
5) Teclado de llave 6) Relampagueador 7) Receptor 8) Antena
9) Cartel de advertencia 10) Tarjeta de comando 11) Diferencial 16A - 30mA

TECHNICAL DATA

Electric motor	Single phase
Voltage supply	230V±5%
Absorbed power	450W
Speed motor rotation	1400 turns /min
Operating temperature	-20°C+55°C
Protection degree	Ip55
Clutch	Bidisc oil bath
Limit switch	Mechanical
Gate speed	0.175 m/s
Pinion	z16 m4
Gate max weigh	1600Kg

DATOS TÉCNICOS

Motor electrico:	Monofase
Tensión de alimentación:	230V±5%
Potencia:	450W
Velocidad de rotación del motor:	1400 rpm
Temperatura ambiente:	-20°C +55°C
Grado de protección:	Ip55
Embrague:	Doble disco en baño de aceite
Final de carrera:	Mecánico
Velocidad cancela:	0.175 m/s
Piñón:	Z16 m4
Peso Max cancela:	1600 Kg

RELEASE SYSTEM

Follow these instructions to release the operator:
-Grab the handle of the release and pull outward (G) winning the resistance of the inner spring
-Turn the handle of 90° towards right and/or left and leave it fliding it to 90°.

To stop again act as follows:



-Grab the handle and turn it of 90° towards right or left
-Pull it inward until the stop
-Move the leaf by hand until the gears are not inserted again, after this the system is re-established for the automatic use.

SISTEMA DE DESBLOQUEO

Para desbloquear operar como lo siguiente:
-Empuñar la manilla de desbloqueo (G) y tirar hacia el externo venciendo la resistencia del muelle interno
-Girar la manilla de 90° hacia la derecha o la izquierda y soltarla y replegarla a 90°


Para rebloquear operar como lo siguiente:

-Empuñar la manilla y girarla de 90° hacia la derecha o la izquierda
-Empujarla hacia el interno hasta el tope
-Mover manualmente la hoja hasta que se readentren los engranajes después que el sistema para la utilización automática es restablecida



EXTERNAL RELEASE
DESBLOQUEO EXTERNO

Security box
Caja de seguridad



Por eventuales incomprensiones sobre lo que habéis leído y por ulteriores informaciones, dirigirse a vuestro representante de zona o a nuestra asistencia telefónica. La presente hoja es parte integrante del operador ey debe ser guardado en un lugar conocido por Ustedes, el que efectúa la intalación está obligado a observar escrupulosamente lo que está escrito aquí.

Los productos S.E.A adquiridos por Ustedes han de ser utilizados sólo y exclusivamente para automatizar puertas, cancelas y antas; cada iniciativa personal no expresamente autorizadas por S.E.A. s.r.l. excluye el productor de cualquier responsabilidad.


El instalador tiene que proveer a la instalación de los necesarios carteles de advertencias sobre riesgos residuos no evaluables. La S.E.A. s.r.l en el constante empeño de mejorar su producción, se reserva de efectuar en cualquier instante las modificaciones que considera más oportunas sin aviso previo alguno.

Esto, no implica la obligación de proveer a la modificación de los dispositivos producidos anteriormente. La S.E.A s.r.l rechaza cada responsabilidad por daños o accidentes que puedan ser causados por una eventual ruptura del producto, en el caso que estas ocurran por una inobservancia de lo expresamente recomendado en este manual. La no utilización de repuestos originales S.E.A, además que anular la garantía, hace nula la responsabilidad del constructor por lo que se refiere a la seguridad (con referencia a la directiva máquinas). La instalación debe ser instalada at certificada por un profesional autorizado que expida la documentación prevista según las legislaciones vigentes en el país de instalación.

Lo que hay escrito aquí es un extracto del pliego de ADVERTENCIAS GENERALES que el instalador tiene que leer antes de que efectue la instalación.


Los componentes del embalaje cuales saquetes, poliestireno expando, clavos etc., no deben ser dejados al alcance de los niños pudiendo ser origen de potenciales peligros.

RACK FITTING



MONTAJE DE LA
CREMALLERE

RACK ALIGNMENT



ALINEACIÓN DE LA
CREMALLERE

RISK EXAMINATION

The points pointed by arrows are potentially dangerous. The installer must take a thorough risk examination to prevent crushing, conveying, cutting, grappling, trapping so as to guarantee a safe installation for people, things and animals. (Re. Laws in force in the country where the installation has been made).

ANÁLISI DE LOS RIEGOS

Los puntos indicados por las flechas so da considerarse potencialmente peligrosos, por eso el instalador debe efectuar una cuidadosa análisis de los riesgos a fin de prevenir peligros de aplastamiento, cizallamiento, ganchamiento, captura, garantizando así una intalación segura que no origine daños a personas, cosas, animales (ref. Legislaciones vigentes en el país de instalación)