


**POSIZIONAMENTO  
MOTORE/CANCELLO**

Fig.1




**POSITIONNEMENT  
OPERATEUR/PORTAIL**


Fig.2

- 1) Attuatore TAURUS  
2) Fotocellula Sx 3) Fotocellula Dx  
4) Costa  
5) Lampeggiatore  
6) Antenna 7) Cartello segnaletico
- 1) Opérateur TAURUS  
2) Photocellule Sx 3) Photocellule Rx  
4) Tranche  
5) Lampe clignotante  
6) Antenne 7) Panneau d'avertissement

**COLLEGAMENTI ELETTRICI  
DELL'IMPIANTO**




**SCHEMA DU CABLAGE**



La SEA S.r.l. declina ogni responsabilità per danni od incidenti che possono essere generati da un'eventuale rottura del prodotto, qualora questi avvengano per inosservanza di quanto riportato espressamente ed a riferimento nel presente manuale. Il mancato utilizzo dei ricambi originali SEA oltre ad invalidare la garanzia, rende nulla la responsabilità del costruttore relativa alla sicurezza (in riferimento alla direttiva macchine). L'impianto elettrico deve essere eseguito e certificato da un professionista abilitato che rilascerà la documentazione prevista ai sensi del D.L. 46/90. Quanto ivi riportato è un estratto del fascicolo di AVVERTENZE GENERALI che l'installatore deve leggere prima di eseguire il lavoro. Gli elementi dell'imballaggio quali sacchetti, polistirolo espanso, chiodi etc, non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto fonte di potenziale pericolo.

La SEA S.r.l. décline toutes les responsabilités par suite de dommages ou accidents provoqués par une rupture éventuelle du produit, si ces dommages se produisent à cause de l'inobservance des instructions contenues dans ce manuel. La manquée utilisation des pièces de rechange originales SEA invalide la garantie et frappe de nullité la responsabilité du constructeur relative à la sécurité (en se référant à la directive machines). L'installation électrique doit être exécutée et certifiée par un professionnel qui a obtenu un certificat d'aptitude; il délivrera la documentation demandée selon les lois en vigueur. Toute la description de cette notice explicative a été extraite du dossier des CONSEILS GENERAUX que l'installateur est tenu à lire avant l'exécution du travail d'installation. Les éléments de l'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé, clous, etc.) doivent être tenus au dehors de la portée des enfants, parce qu'ils constituent source de danger.



**ANALISI DEI RISCHI**

I punti indicati dalle frecce sono da considerarsi potenzialmente pericolosi per cui l'installatore deve eseguire un' accurata analisi dei rischi al fine di prevenire i pericoli di schiacciamento, convogliamento, cessoamento, uncinamento, intrappolamento, garantendo così un'installazione sicura che non arrechi danni a persone, cose, animali (Rif. legislazioni vigenti nel paese d'installazione).

Les points indiqués par les flèches doivent en puissance être considérés dangereux; pour cela l'installateur doit exécuter une analyse des risques appropriée dans le but de prévenir les dangers d'écrasement, trainement, cisaillement, accrochement et blocage, de manière que l'installation soit sûre et ne cause pas des dommages à personnes, choses et animaux. (Ref. législations en vigueur dans le pays d'installation).

**DATI TECNICI**

MOTORE:	24Vdc
POTENZIAMOTORE:	70W
CORRENTEASSORBITA:	3 A
COPPIA MAX:	13 Nm
FORZA DI TRAZIONE E SPINTA (Pignone Z16)	38DaNm
PORTATA MASSIMA:	400Kg
TEMP. DI ESERCIZIO:	-20°C+60°C
PIGNONE:	Z16
PESO:	8Kg
GRADO DI PROTEZIONE:	IP44

MOTEUR:	24Vdc
PUSSANCE MOTEUR:	70W
COURANT ABSORBE:	3 A
COUPE MAX:	13 Nm
FORCE DE TRACTION (Pinion Z16)	38DaNm
PORTATA MASSIMA:	400Kg
MAX. CHARGE UTILE:	400Kg
TEMP. DE TRAVAIL:	-20°C+60°C
PINION:	Z16
POIDS:	8Kg
DEGRE DE PROTECTION:	IP44

**FISSAGGIO DELL'AUTOMATISMO**


- 1) Nel caso non sia già presente un piano stabile, effettuare sul terreno uno scasso minimo di 500x290x120mm di profondità.  
2) Riempire lo scasso con calcestruzzo R425 (A).  
3) A solidificazione avvenuta fissare nel calcestruzzo 4 TASSELLI ANCORANTI SLM IN ACCIAIO (B) con VITE M8 di lunghezza minima 70mm, in corrispondenza delle 4 asole (C) poste sulla piastra di base (D) del motoriduttore TAURUS.  
4) Svitare le 2 viti (E) poste lateralmente al motoriduttore, e rimuovere il carter in plastica superiore (F).  
5) Avvitare le 4 viti M8 sui tasselli (B), interponendo tra di essi le asole (C) poste sulla piastra (D) alla base dell'automatico.  
6) Effettuare il cablaggio e verificare che l'automatico sia operativo.  
7) Ricollocare il carter superiore, agendo inversamente a come precedentemente descritto.

**FISSAGGIO DELL'AUTOMATISMO TRAMITE PIASTRA DI FONDAZIONE (J)**

- 8) Effettuare sul terreno uno scasso minimo di 500x290x120mm di profondità.  
9) Riempire lo scasso con calcestruzzo R425 (A), posizionare la piastra (J) (Fig.2) e livellarla accuratamente.  
10) Effettuare le operazioni del punto 4).  
11) A solidificazione del calcestruzzo avvenuta, alloggiare il motoriduttore TAURUS sulla piastra di fondazione (J), avendo cura che le 4 viti M8 della piastra, si inseriscano perfettamente nelle asole (C) poste alla base dell'automatico.  
12) Avvitare 4 dadi M8 autobloccanti sulle suddette viti.  
13) Effettuare le operazioni dei punti 6) e 7).

N.B: LE PIASTRE (D) E (J) SONO DOTATE DI UN FORO CENTRALE DESTINATO AL PASSAGGIO DEI CAVI ELETTRICI PERTANTO, PRIMA DI RIEMPIRE LO SCASSO CON IL CALCESTRUZZO, ASSICURARSI CHE SUL FORO FINISCA UNA GUAINA PER CAVI ELETTRICI A NORMA.

**ENCOMBREMENTS  
INGOMBRI**



**SISTEMA DI SBLOCCO CON CHIAVE (FIG.4)**

**Pers sbloccare operare come segue:**

- Inserire la chiave esagonale a T fornita in dotazione nell'apposito foro e ruotarla in senso orario fino all'arresto senza forzare.
- Aprire o chiudere manualmente l'anta.

**Per ribloccare operare come segue:**

- Inserire la chiave esagonale e ruotarla in senso antiorario.
- Muovere manualmente l'anta per consentire il reinnesco dell'ingranaggio prima dell'utilizzo in automatico.

**SYSTEME DE DEVERROUILLAGE A CLE (FIG.4)**

**Pour déverrouiller il faut procéder comme suite:**

- Introduire la clé hexagonale à "T" fournie dans le trou approprié et tourner dans le sens horaire jusqu'à l'arrêt sans forcer.
- Ouvrir ou fermer le vantail manuellement.

**Pour verrouiller il faut procéder comme suite:**

- Introduire la clé hexagonale et tourner dans le sens anti-horaire.
- Manœuvrer le vantail manuellement, afin d'atteindre l'embrayage de l'engrenage avant l'utilisation en automatique.


**COLLEGAMENTO MOTORE (L)**

- Nero: Fase1  
Rosso: Fase2


**CONNEXION MOTEUR (L)**

- Noir: Phase1  
Rouge: Phase2


**MONTAGGIO DELLA  
CREMAGLIERA**



**MONTAGE DE LA  
CREMAILLERE**




**ALLINEAMENTO DELLA  
CREMAGLIERA**




### POSITIONING OF MOTOR/GATE

Fig.1



### COLOCACION MOTOR/PORTON

Fig.2



- 1) TAURUS operator
- 2) Left photocell
- 3) Right photocell
- 4) Safety edge
- 5) Flashing warning lamp
- 6) Antenna
- 7) Warning notice

- 1) Actuador TAURUS
- 2) Fotocélula Izq
- 3) Fotocélula Der
- 4) Borde de protección
- 5) Relámpago
- 6) Antena
- 7) Cartel de advertencia

### FIXING OF THE AUTOMATISM

- 1) If not already present a steady plan, make on the ground a least burglary of 500x290x120mm of depth.
- 2) Fill the burglary with concrete R425 (A).
- 3) At happened solidification fix in the concrete 4 ANCHORING INSERT SLM IN STEEL (B) with SCREW M8 of least length 70mm, in correspondence of the 4 holes (C) set on the base plate (D) of the motor reducer TAURUS.
- 4) Unscrew the 2 screw (E) beside the motor reducer, and remove the higher plastic carter (F).
- 5) To screw the 4 screw M8 on the incerts (B), interposing between them the holes (C) set on the plate (D) at the automatism's base.
- 6) To effect the wiring and verify that the automatism is operative.
- 7) To replace the higher carter, inversely acting to as previously described.

### FIXING OF THE AUTOMATISM THROUGH THE FOUNDATION PLATE (J)

- 8) To effect on the ground a least burglary of 500x290x120mm of depth.
  - 9) Fill the burglary with concrete R425 (A), set the plate (J) and carefully level it.
  - 10) To effect the operations of point 4)
  - 11) At happened solidification of the concrete, seat the motor reducer TAURUS on the foundation plate (J), caring that the 4 plate's screw M8, perfectly intersect in the holes (C) set at the automatism base.
  - 12) To screw 4 locknut M8 on the above-said screw.
  - 13) To effect the operations of points 6) and 7).
- NB: THE PLATES (D) AND (J) ARE PROVIDED WITH A CENTRAL HOLE ORIENTED TO THE ELECTRIC CABLES CROSSING THEREFORE, BEFORE FILLING THE BURGLARY WITH THE CONCRETE, MAKE SURE THAT AN ACCORDING SHEATHING FOR ELECTRIC CABLES ENDS ON THE HOLE.

### FIJACION DE LA AUTOMACION


- 1) En caso en que aún no exista un plano estable, efectuar una zanja de al menos 500 x 290 x 120mm de profundidad .
- 2) Rellenar la zanja con hormigón R425 (A).
- 3) Una vez obtenida la solidificación, fijar en el hormigón 4 TACOS DE ANCLAJE SLM EN ACERO (B) con tornillo M (de anchura mínima de 70mm, en correspondencia de los 4 ejes (C) colocados sobre la placa base (D) del motorreductor TAURUS.
- 4) Destornillar los 2 tornillos (E) colocados al lado del motorreductor, y quitar la tapa plástica superior (F).
- 5) Apretar los 4 tornillos M8 sobre los tacos (B), entreponiendo entre ellos los ejes (C) colocados sobre la placa (D) en la base del automatismo.
- 6) Efectuar el cableado y verificar que la automación sea operativa.
- 7) Volver a colocar la tapa superior, actuando de manera inversa a como anteriormente descrito.

### FIJACION DE LA AUTOMACION MEDIANTE PLACA BASE (J)

- 8) Efectuar sobre el terreno una zanja de al menos 500 x 290 x 120 mm de profundidad.
- 9) Rellenar la zanja con hormigón R425 (A), posicionar la placa (J) y nivelarla cuidadosamente.
- 10) Efectuar las operaciones del punto 4).
- 11) Una vez obtenida la solidificación, colocar el motorreductor TAURUS sobre la placa de fijación (J), poniendo atención a que los 4 tornillos M8 de la placa, se inserten perfectamente en los ejes (C) puestos sobre la base de la automación.
- 12) Apretar 4 tuercas M8 autobloqueantes sobre los mencionados tornillos.
- 13) Efectuar las operaciones del punto 6) y 7).

N.B. LAS PLACAS (D) Y (J) ESTÁN DOTADAS DE UN AGUJERO CENTRAL DESTINADO AL PASAJE DE LOS CABLES ELÉCTRICOS, POR LO TANTO ANTES DE LLENAR LA ZANJA CON EL HORMIGÓN, ASEGURARSE DE QUE EN EL AGUJERO HAYA UNA VAINA PARA CABLES ELÉCTRICOS A NORMA.

### OVERALL DIMENSIONS TAMAÑO



### KEY RELEASE DEVICE (FIG. 4)

#### To release:

- Insert the hexagonal T-shaped key without forcing and turn it clockwise until it stops.
- Open or close the leaf by hand.

#### Do as follows to reconnect:

- Insert the hexagonal T-shaped key and turn it anti-clockwise.
- Move the leaf in both directions by hand until the unit mechanism reconnects. The system is now ready to work in automatic logic.

### SISTEMA DE DESBLOQUEO CON LLAVE (FIG.4)

#### Para desbloquear actuar en la manera siguiente:

- Introducir la llave hexagonal a T provista en dotación en el apropiado agujero y volverla en dirección horaria hasta la detención sin forzar.
- Abrir o cerrar manualmente la hoja.

#### Para bloquear de nuevo actuar en la manera siguiente:

- Introducir la llave hexagonal y volverla en sentido antihorario.
- Mover manualmente la hoja para consentir la reactivación de los engranajes antes de la utilización en automático.


SEA s.r.l. can not be deemed responsible for any damage or accident caused by product breaking, being damaged or accidents due to a failure to comply with the instructions herein. The guarantee will be void and the manufacturer responsibility (according to Machine Law) will be nullified if SEA Srl original spare parts are not being used.

The electrical installation shall be carried out by a professional technician who will release documentation as requested by the laws in force. This is a quotation from the GENERAL DIRECTIONS that the installer must read carefully before installing. Packaging materials such as plastic bags, foam polystyrene, nails etc must be kept out of children's reach as dangers may arise.


SEA s.r.l. declina toda responsabilidad por daños o accidentes que pueden ser causados por una eventual rotura del producto, en el caso de que estos ocurran por incumplimiento de lo que es referido expresamente y en referimiento en el presente manual. El no uso de los repuestos originales SEA no sólo invalida la garantía, sino anula la responsabilidad del constructor relativa a la seguridad (en referencia a la directriz máquinas).

La instalación eléctrica tiene que ser realizada por un profesional calificado que expedirá la documentación solicitada por las legislaciones vigentes. Lo que está escrito aquí es un extracto del fascículo ADVERTENCIAS GENERALES que el instalador tiene que leer antes de ejecutar el trabajo. Los elementos del embalaje como bolsas de plástica, poliestireno expandido, clavos etc. no tienen que ser dejados al alcance de los niños, porque fuente de potencial peligro.

### CABLE LAYOUT



### CONEXIONES ELECTRICAS DE LA INSTALACION



### RISK EXAMINATION

The points pointed by arrows are potentially dangerous. The installer must take a thorough risk examination to prevent crushing, conveying, cutting, grappling, trapping so as to guarantee a safe installation for people, things and animals (Re. Laws in force in the Country where the installation has been made).

### ANALISIS DE LOS RIESGOS

Los puntos indicados por las flechas tienen que ser considerados parcialmente peligrosos, por eso el instalador tiene que realizar una exacta análisis de los riesgos para prevenir los peligros de aplastamiento, de arrastre, peligros que pueden cizallar, garfear, entrampar. Con la análisis de los riesgos se puede garantizar una instalación segura que no cause daños a personas, cosas, animales (Ref. Legislaciones vigentes en el país donde ha sido hecha la instalación).


### TECHNICAL DATA

MOTOR:	24Vdc
MOTOR POWER:	70W
ABSORBED CURRENT:	3 A
MAX TORQUE:	13 Nm
TRACTION AND THRUST FORCE (Pinion Z16)	38DaNm
MAXIMUM CAPACITY:	400Kg
OPERATING TEMPERATURE:	-20°C+60°C
PINION:	Z16
WEIGHT:	8Kg
PROTECTION DEGREE:	IP44


### DATOS TECNICOS

MOTOR:	24Vdc
POTENCIA MOTOR:	70W
CORRIENTE ABSORBIDA:	3 A
EMPUJE MAX:	13 Nm
FUERZA DE TRACCION (Piñon Z16)	38DaNm
MÁXIMO ALCANCE:	400Kg
TEMP.DE FUNCIONAMIENTO:	-20°C+60°C
PINON:	Z16
PESO:	8Kg
GRADO DE PROTECCION:	IP44

### RACK FITTING



### MONTAJE DE LA CREMALLERA




### MOTOR CONNECTION (L)

Black: Phase 1  
Red: Phase 2

### CONEXION MOTOR (L)

Negro: Fase1  
Rojo: Fase2

### RACK ALIGNMENT



### ALINEACION DE LA CREMALLERA